

FREMAXO MÁXIMO
EM MOVIMENTO.

LANÇAMENTOS

Janeiro a Dezembro de 2022

Part Number	Produto	Eixo	Marca	Modelo	Ano	OE
BD0193	Disco de Freio	Dianteiro	Mercedes-Benz	G300 G20 G350 G36 G400 G500 G300 G55 AMG	1996-2000 1994-2004 2009-2011 1995-1998 2000-2006 2008- 1996-2000 2004-	4634210012; 4634210112; 4634210312
BD5647	Disco de Freio	Traseiro	Volkswagen	JETTA 250 TSI TAOS 250 TSI	2018-2020 2021-	5QN615601A; 5QX615601D
BD7312	Disco de Freio	Dianteiro	Land Rover	DISCOVERY V 2.0 Land Rover V 3.0 RANGE ROVER IV 2.0 RANGE ROVER IV 3.0 RANGE ROVER SPORT II 2.0 RANGE ROVER SPORT II 3.0	2016- 2016- 2017- 2017- 2016- 2017-	LR098967;
BD9993	Disco de Freio	Traseiro	Land Rover	DISCOVERY V 2.0 LAND ROVER V 3.0 RANGE ROVER IV 2.0 RANGE ROVER IV 3.0 RANGE ROVER SPORT II 2.0 RANGE ROVER SPORT II 3.0	2016- 2016- 2017- 2017- 2016- 2017-	LR081594
BD9995	Disco de Freio	Traseiro	Mitsubishi	PAJERO SPORT III 3.0 Mivec PAJERO SPORT III 2.4 DI-D	2015- 2015-	4615A224
BD1697	Disco de Freio	Dianteiro	Hyundai	TUCSON 2.0/2.5	2021 -	51712N7100; 51712N7100
BD7313	Disco de Freio	Traseiro	Nissan	LEAF X-TRAIL III KOLEOS II ROGUE	08/2017 - 10/2013 - 08/2016 - 10/2013-	432064CE0C; 432064423R; 432064CE0A; D32064CE0A; 432064CE0A;
BD6524	Disco de Freio	Traseiro	Ford	F350 F450	2012- 2013-	BRRF303; PC3Z2C026A; HC3Z2C026A; NBRR36
BD3316	Disco de Freio	Dianteiro Esquerdo	Porsche	718 BOXSTER (982) 718 CAYMAN (982) 911 (996/997/991)	2016- 2016- 1998-	99635140904; 9P1615301A; 99635140902; 99635140903 99635141004; 9P1615302A; 99635141003; 99635141002
BD3317	Disco de Freio	Dianteiro Direito				

ACESSE O
CATÁLOGO:

/FremaxBrasil



@fremaxbrasil



fremaxbrasil

WWW.AUTOEXPERTS.PARTS

www.fremax.com

FREMAXO MÁXIMO
EM MOVIMENTO.

LANÇAMENTOS

Janeiro a Dezembro de 2022

Part Number	Product	Axle	Make	Model	Model Year	OE
BD3639	Brake rotor	Front	Mercedes-Benz	S-Class S63, CL63	2007-2011	2214210912; A2214210912; 2214211312; A2214211312
BD3640	Brake rotor	Rear	Mercedes-Benz	S-Class S63, CL63	2007-2011	2214230812; A2214230812
BD3200	Brake rotor	Front	BMW	Série 3 320i	2019-	34106890789; 34106877212; 34106880060
BD3201	Brake rotor	Rear	BMW	Série 3 320i	2019-	6877213; 34206877213
BD3516	Brake rotor	Front	BMW	X3/X4 30i/30e/M40i	2019-	34118054825
BD3517	Brake rotor	Front	BMW	X3/X4 30i/30e/M40i	2019-	34118054826
BD0207	Brake rotor	Rear	FORD	Mustang Shelby GT500	2020 -	KR3V2A315AD; BRRF384; KR3Z2C026A
BD3196	Brake rotor	Front	BMW	X5/X6 40i/M50i	2020-	34208074286
BD3195	Brake rotor	Front	BMW	X5/X6 40i/M50i	2020-	34208074285
BD0056	Brake rotor	Front	FORD	Bronco Sport	2021-	LX6Z1125M
BD0057	Brake rotor	Rear	FORD	Bronco Sport	2021-	LX6Z2C026D
BD3434	Brake rotor	Front	BMW	X5/X6 40i/45e/M	2019-	34106898725; 34116782067
BD3435	Brake rotor	Front	BMW	X5/X6 40i/45e/M	2019-	34116782068
BD3630	Brake rotor	Rear	Mercedes-Benz	S-Class S63	2017-2019	A2224232012
BD9996	Brake rotor	Front	Mitsubishi	Pajero Sport	2016-	CDPA0451; 4615A223
BD3522	Brake rotor	Front	BMW	X5/X6/X7	2016-	34116860919; 34116887397
BD3523	Brake rotor	Front	BMW	X5/X6/X7	2016-	34106887398; 34116860920
BD4756	Brake rotor	Rear	Peugeot	208	2021-	1643574180
BD7378	Brake rotor	Front	Land Rover	Defender	2020-	LR132808
BD6463	Brake rotor	Front	Mercedes-Benz	S-Class S63, CL63	2014-	2124210512; A2124210512
BD3629	Brake rotor	Front	Mercedes-Benz	S-Class S63	2017-	A2224212612
BD7382	Brake rotor	Rear	Land Rover	Defender	2020-	LR132811
BD7383	Brake rotor	Rear	Land Rover	Defender	2020-	LR132810

ACESSE O
CATÁLOGO:

/FremaxBrasil



@fremaxbrasil



fremaxbrasil

WWW.AUTOEXPERTS.PARTS

www.fremax.com